


CONSEILS POUR LA MISE EN SERVICE ET L'ENTRETIEN DES FÛTS



1. Remplir le fût avec 20 L d'eau chaude (environ 40°C), eau filtrée non chlorée.
2. Faire tourner le fût pour mouiller toute la surface de bois interne.
3. Laisser reposer l'eau sur chaque fond pendant 1 h.
4. Vider, rincer et laisser égoutter.

En cas de fuite, remplir le fût intégralement et le maintenir en eau jusqu'au colmatage complet.
Attention, il est déconseillé de laisser le fût en eau plus de 24 h.

STOCKAGE PROLONGÉ DES FÛTS



1. Laisser les fûts recouverts de leur film plastique.
2. Stocker les fûts dans un lieu répondant aux caractéristiques suivantes :
 - Taux d'humidité : 75 - 85%
 - Absence de courants d'air
 - Faible luminosité
 - Couvrir les parties visibles pour éviter l'exposition aux rayons UV

De manière générale, afin de préserver la qualité de vos fûts, nous vous conseillons de les garder dans un environnement frais et humide à l'abri de la lumière.

LES DIMENSIONS DE NOS FÛTS

