

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

DIE INBETRIEBNAHME & INSTANDHALTUNG DER FÄSSER



1

Füllen Sie das Fass mit **20 L heißem** (ca. 40°C), gefiltertem nicht chloriertem **Wasser**.



2

Drehen Sie das Fass, um die gesamte innere Holzoberfläche zu benetzen.



3

Lassen Sie das Wasser für 1 Stunde auf jedem Boden **ruhen**.



4

Leeren, spülen und abtropfen lassen.



Im Falle eines Lecks füllen Sie das Fass vollständig und halten Sie ihn befüllt bis er vollständig abdichtet ist. **Achtung, es ist nicht ratsam, das Fass mehr als 24 Stunden mit Wasser befüllt zu lassen.**

VERLÄNGERTE LAGERUNG VON NEUEN FÄSSER



1

Lassen Sie die Fässer mit ihrer **Plastikfolie** verpackt.



2

Bewahren Sie die Fässer an einem Ort auf, der folgenden **Eigenschaften** aufweist.



Feuchtigkeitsrate:
75-85%



Kein Luftzug



Geringe Helligkeit



Decken Sie sichtbare Teile ab, um eine Exposition gegenüber UV-Strahlen zu vermeiden



Um die Qualität Ihrer Fässer zu erhalten, **empfehlen wir Ihnen, sie in einer kühlen und feuchten Umgebung fern vom Licht zu lagern.**